

## GEBRUIKSREGELS METAALWERKPLAATSEN

### Algemeen:

De werkplaatsen zijn vrij toegankelijk op tijden dat een van de beheerders aanwezig is. De aanwezige apparaten en machines mogen uitsluitend worden gebruikt door daartoe gekwalificeerde personen. De machinebeheerder bepaalt de gebruiksbevoegdheid en geeft eventueel aanvullende instructie.

### **Beheerders:**

Machinebeheerders:

Joost Weij - Draaibanken, Freesbank, Kotterbank, Lintzaag en Kolomboor.

Peter Jonas - Lasapparaten, Slijppapparaat, Plasmasnijder, Guillotineschaar,  
(dagelijks beheer) Bandschuurmachine, Profielwals en Metaalzagen.

Anne Dekinga - Smidsvuur, Veerhamer, Spantenpers, Aambeelden en bankschroef.

Algemeen beheer:

Arie Schoonbergen, Jeroen Bruin, Ruurd Eijzinga, Dirk Bruin

Gebruik van apparaten en machines buiten de openingstijden is mogelijk na afspraak met de betreffende machinebeheerder. Eventueel kan in overleg met de beheerder tijdelijk een sleutel in bruikleen worden verstrekt.

### Gebruiksregels werkplaats:

- Gebruik van de werkplaatsen is voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
- Iedere gebruiker van de werkplaatsen is verplicht om op een veilige manier te werken. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, bril, handschoenen en gehoorbescherming.
- Als je werkzaamheden wil gaan doen, meld dan bij de beheerder wat je wil gaan doen en met welke machines/apparaat. Bij meerdaagse klussen kunnen afspraken worden gemaakt over de tussentijdse tijdelijke opslag van het onderhanden werk.
- In het gereedschapsmagazijn is eventueel extra benodigd gereedschap aanwezig. Wend je tot een van de beheerders voor dit gereedschap.
- Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de beheerder gereedschap en apparaat uit de werkplaats mee te nemen voor gebruik aan boord.
- De werkplaatsen zijn geen opslagruimte. Materiaal dat zonder toestemming is neergelegd kan door de beheerders worden verwijderd.
- Meld storingen en defecten aan een van de beheerders.
- Zorg ervoor dat een tweede persoon in de nabije omgeving is bij het gebruik van apparaten en machines met bewegende delen of een ander veiligheidsrisico.
- Laat bij vertrek je werkplek schoon achter (opgeruimd en aangeveegd) en indien geen anderen meer aanwezig, licht uit en deur op slot!